

Functie

Functiefamilie
 Hoofdgroep
 Functiegroep

Monteur steigerbouw

Steigerbouw
 Uitvoering / Exploitatie / Service
 IV

03.08.01

Functiecontext

De functie is gesitueerd in een onderneming die actief is in de bouw.

De referentiefunctie bevindt zich in een grote onderneming. De monteur steigerbouw richt zich op het bouwen van steigers om werken op hoogte mogelijk te maken en werkt in een ploeg. Klanten zijn veelal industriële- en bouwbedrijven.

Positie in de organisatie

Rapporteert aan uitvoerder
 Geeft leiding aan niet van toepassing

Functiedoel

Monteren en demonteren van configuraties en ondersteuningsconstructies volgens voorschriften.

Resultaatverwachting

Resultaatgebieden	Kernactiviteiten
Vorbereiding	<ul style="list-style-type: none"> - lezen van steigertekeningen en maken van schets - uitvoeren van Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA-Keuring) - opmaken van materiaalstaat conform opdrachtladen en lossen van materiaal - visueel controleren en aangeven van materiaal
Steigerconstructie	<ul style="list-style-type: none"> - bouwen en aanpassen van steigerconstructies conform opdracht - doorsteken van steigeronderdelen conform voorschriften, (de)monteren van steigers
Oplevering	<ul style="list-style-type: none"> - keuren van steigerconstructies (standaard configuraties) - rapporteren van werkzaamheden aan leidinggevende - opruimen van werkplek conform instructie
Beschikbare PBM's en gereedschappen	<ul style="list-style-type: none"> - mede beheren en onderhouden van PBM's en gereedschappen - doen van voorstellen voor uitbreiding en vervanging
Verantwoord (eigen) functioneren	<ul style="list-style-type: none"> - naleven van de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu - signaleren en melden van afwijkingen

Werkgerelateerde bezwaren

- Krachtuitoefening bij (de)monteren van steigerconstructies.
- Eenzijdige of gedwongen houding bij (de)monteren van steigerconstructies.
- Hinder van weersomstandigheden bij het werken op bouwlocaties. Hinder van dragen van daaraan aangepaste kleding.
- Kans op letsel door het vallen van steigeronderdelen.

Werk- en denkniveau

- mbo-2